

📙 Print		×
Printer: Micro	soft Print to PDF	
Setup	: colored, 1 copy	
Output file:		
Paper: A4 (2	210x297 mm, 8.3x11.7 inch) 2 •	
Orientation: Portr	ait 3 •	
Alignment: Cent	er (4) v	
Area: Full	5	
	Preview	
Options	Scale	
Mirror	Scale factor:	
Rotate	Page limit:	
6 pside down	Schematic sheets	
Black		
Solid	From $1 + 80$ $1 + 100$	
Caption	This (1/1) Hierarchy	
Calibrate	Border	
X 1	Left 4.2 mm Right 4.2 mm	01.01.2025 19.43 (Siwat. 1/1)
Y 1 9	Top 4.6 mm Bottom 4.6 mm	

- 1. Vyber tiskárnu, nastav vlastnosti tiskárny, popřípadě tisknout do souboru (dolnější řádek). Poslední tiskárna je tisk do PDF souboru
- 2. Velikost papíru pro tisk
- 3. Natočení tisku na výšku na šířku
- 4. Kam bude výkres tisknut vlevo centrovat vpravo X nahoru centrovat dolů
- 5. Celé schéma nebo jenom zobrazený výřez

6.	Miror Rotate Upside down Black	 – zrcadlo – rotovat o 90° – rotovat o 180° – něevod tisku barevně v černo-bíla. Při tisku na černo-bílé tiskárně se barva převede na odstíny šedé
	Solid Caption	 pořadí tisku jednotlivých vrstev (doporučeno zapnout) – pozor neprojeví se ukázkovém okně při tisku v dolní části stránky vypíše datum a čas tisku
7.	Scale factor Page limit	– Faktor zvětšení schématu menší než 1 zmenší schéma, větší než 1 zvětší – Omezení maximálního počtu stránek, má přednost před zvětšení.

Pro tisk 0 – bez omezení počtu stránek

(tisk schématu na 1 stranu v maximální velikosti nastavte Scale factor=100; Page limit=1)

- 8. Pokud je vícestránkový schéma, zde se nastaví, které se budou tisknout.
- 9. Faktor zvětšení nebo zmenšení na ose x a y. Ponechte na 1
- 10. Okraje tiskárny, kde nelze tisknout. Ponechte nastavení



Potvrzení tisku

Cancel Z

Zrušení tisku